

Таблица значения шероховатости поверхности (класс, Ra, Rz)

Класс шероховатости (по ГОСТ 2789-59)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Соответствующее значение <b>Ra</b>	100	50	25	12.5	6.3	3.2	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1	0.08	0.025	0.01
Соответствующее значение <b>Rz</b>	400	200	100	50	25	12.5	6.3	3.2	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1	0.05